ECOGEO di Marsetti dott. Diego
Via F.lli Calvi n° 2 - 24122 Bergamo - Italy
Tel. 035 / 27.11.55 - Fax 035 / 23.98.82
C.F. MRSRST63E21L388N - P.IVA 03051330169
http://www.ecogeo.net – e-mail: info@ecogeo.net

OROBICAMBIENTE ONLUS
via P. Ruggero da Stabello 13
24123 Bergamo - C.F. 95161900162
orobicambiente.bergamo@gmail.com

Committente:	Comune di Bergamo
Impresa esecutrice:	Orobicambiente Onlus. Tel 035 / 22.29.44
Direttore e Responsabile Lavori:	Arch. Angelo Brena, Comune di Bergamo. Tel 035 / 39.97.66
Coordinatore della sicurezza CSE:	Dott. Diego Marsetti – Ecogeo. Tel 035 / 27.11.55

Il giorno **sabato 22 Luglio 2017 alle ore 14:00** il sottoscritto Dott. Diego Marsetti, avendo ricevuto formale incarico dal Comune di Bergamo in data 13.12.2016, ha effettuato una visita nel cantiere presso le "Mura Venete" in Città Alta, Bergamo, al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, coordinamento delle relative procedure di lavoro inerente gli interventi di pulizia superficiale della vegetazione.

Presenti in cantiere:

☒	01	Marsetti Diego in qualità di CSE	☐	13	
☒	02	Fadini Luca direttivo Orobicambiente	☐	14	
☒	03	Nicolini Giacomo responsabile	☐	15	
☒	04	Agazzi Roberto rocciatore	☐	16	
☒	05	Locatelli Ivan rocciatore	☐	17	
☒	06	Inno Consiglia Elisabetta assistente cantiere	☐	18	
☒	07	Zanga Umberto addetto 1° soccorso	☐	19	
☒	08	Zimei Lorenzo assistente cantiere	☐	20	
☒	09	Pressato Lorella tirocinio rocciatore	☐	21	
☒	10	Pezzotta Adriano tirocinio rocciatore	☐	22	
☒	11	Doneda Riccardo tirocinio rocciatore	☐	23	
☐	12		☐	24	

Fase dei lavori in Cantiere:



In data odierna proseguono le operazioni di pulizia dalla vegetazione nel tratto D16-D19
Le operazioni sono avvenute sotto stretto controllo e visione dello scrivente CSE

FASI OPERATIVE:

NB.: in data odierna i volontari hanno lavorato con temperature estreme sino a **37° C**

Inizio lavori: ore 13:30
Fine lavori: ore 17:30

Ore di intervento effettuate in globale: 4 ore
N° 9 addetti al lavoro di Orobicambiente
TOTALE ORE EFFETTUATE: 9x4 = 32

Ecogeo
Dott. Diego Marsetti

Alle ore 17:00 si è conclusa la visita da parte del CSE